Set di termometri - metrologia



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/C0110-00241/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/C0110-00241/

CODICI

Unità operativa: C0110

Numero scheda: 241

Codice scheda: C0110-00241

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00694195

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: set di termometri

Parti e/o accessori: con custodia

Identificazione: insieme

QUANTITA'

Quantità complessiva degli elementi: 3

Disponibilità del bene: reale

CATEGORIA

Categoria principale: metrologia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 25505

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: ospedale

Denominazione: Ospedali Riuniti - complesso

Indirizzo: Largo Giovanni Barozzi, 1

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Motivazione cronologia: analisi tipologica

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1/3]

Materia: vetro

MATERIA E TECNICA [2/3]

Materia: metallo

MATERIA E TECNICA [3/3]

Materia: legno

MISURE

Parte: intero

Unità: cm

Altezza: 11.7

Larghezza: 14.8

Profondità: 4.4

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

I due termometri consistono in due tubicini di vetro, che contengono una canalina in vetro, all'interno della quale scorre il

mercurio, che origina dal bulbo posto nella parte inferiore dello strumento. La colonnina di mercurio scorre su una scala graduata. I due termometri sono chiusi da laminette di metallo e sono custoditi all'interno di una scatola parallelepipeda rivestrita di pelle.

Funzione: Misura la temperatura corporea.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente sanitario

Indicazione specifica: A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Muzzin, Silvia (ISAL)

Data: 2012/07/11

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSC_1920

Specifiche: foto di contesto

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: PST-C0110-00241_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_C0110-00241_IMG-0000041785

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Muzzin, Silvia (ISAL)

Data: 2012/07/11

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSC_1929

Note: intero

Nome del file originale: PST-C0110-00241_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_C0110-00241_IMG-0000041786

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Raimondo, Valentina (ISAL)

Data: 2012/07/11

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: DSC_1930

Note: particolare

Nome del file originale: PST-C0110-00241_02.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Muzzin, Silvia

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando