

Barella respira



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/scienza-tecnologia/schede/IWA21-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/IWA21-00002/>

CODICI

Unità operativa: IWA21

Numero scheda: 2

Codice scheda: IWA21-00002

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Vigili del Fuoco Milano

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: barella respira

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 17828

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: caserma

Denominazione: Caserma centrale dei Vigili del Fuoco Via Messina 35 - complesso

Indirizzo: Via Messina, 35, 37, 39

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Museo dei Vigili del Fuoco di Milano

Tipologia struttura conservativa: museo

Altra denominazione: Comando provinciale di Milano dei VV.FF.

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Denominazione: Inventario corrente

Numero: 0337

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

Impiegata per il soccorso a persone colpite da principio d'asfissia, folgorazione, annegamento era, per il periodo d'impiego, gli anni '20, rivoluzionaria e all'avanguardia. Quando quasi tutte le attrezzature usate dai pompieri erano pesanti, ingombranti, dove lo sforzo umano era determinante, questa barella, al contrario era pieghevole, maneggevole, leggera e completa di bombola d'ossigeno. In anni in cui fra le materie insegnate ai pompieri non figurava il pronto soccorso, questa barella eliminava il problema: bastava azionare la leva sulla sinistra perché i bracci a cui erano legati gli arti superiori dell'infortunato compissero un movimento simile a quello effettuato dalle tecniche dettate agli allora soccorritori sanitari, per effettuare la respirazione artificiale; abbandonata in seguito perché purtroppo mancava il controllo del ritmo cardiaco ma soprattutto per l'evoluzione di nuovi protocolli/manovre sanitarie.

Notizie storico-critiche

Venne in seguito commercializzata da alcune ditte del settore, apportandone migliorie come l'aggiunta di ruotini per il trasporto.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Stato di conservazione: buono

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano

Indirizzo: Via Messina, 35 - 20154 Milano

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_PST_IWA21-00002_IMG-0000044276

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: IWA21-00002-IMG0000055388

Nome del file originale: PST_IWA21-00002_01.jpg

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_PST_IWA21-00002_FNT-0000000791

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: IWA21-00002-FNT0000000014

Nome del file originale: pubblicità_00.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2015

Ente compilatore: Vigili del Fuoco Milano

Nome: vvf milano