

Carro con cisterna in lamiera chiodata a caldo



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/scienza-tecnologia/schede/IWA31-00020/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/IWA31-00020/>

CODICI

Unità operativa: IWA31

Numero scheda: 20

Codice scheda: IWA31-00020

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Vigili del Fuoco Mantova

Ente competente: S23

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: carro con cisterna in lamiera chiodata a caldo

QUANTITA'

Numero: 1

Quantità complessiva degli elementi: 1

Disponibilità del bene: reale

SOGGETTO

Identificazione: Carro con cisterna in lamiera chiodata

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 27333

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020030

Comune: Mantova

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: caserma

Denominazione: Caserma Gonzaga (ex)

Indirizzo: Largo Vigili del Fuoco, 1

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Galleria Storica Nazionale dei Vigili del Fuoco

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: si

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

STIMA

COLLEZIONI

Denominazione: Raccolta del Ministero Interno

Specifiche e note: In questa raccolta sono riuniti tutti i mezzi e attrezzature di proprietà del Ministero Interno

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1850

Validità: post

A: 1900

Validità: ante

Motivazione cronologia: no

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: ferro verniciato, ferro e legno

MISURE

Altezza: 195

Larghezza: 165

Lunghezza: 415

Peso: 800

Ingombro: 68.475

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto: SECONDA META' 1800

Notizie storico-critiche: COSTRUZIONE TIPICAMENTE MANTOVANA MEZZO INTERAMENTE RESTAURATO

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: mezzo funzionante

Modalità di conservazione: Tenere controllata umidità relativa all'ambiente

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Note: RESTAURO EFFETTUATO PRESSO Luca Alimonti e Angelo Zilocchi del comando VVF di Mantova

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Vigili del Fuoco Mantova

Indirizzo: Viale Risorgimento, 16 - 46100 Mantova (MN)

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: deposito

Nome: Ministero Interno

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_SIW_IWA31-00020_IMG-0000059226

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: IWA31-00020-IMG0000059226

Nome del file originale: Botte.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_SIW_IWA31-00020_IMG-0000059227

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: IWA31-00020-IMG0000059227

Nome del file originale: Botte 2.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_SIW_IWA31-00020_IMG-0000059228

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: IWA31-00020-IMG0000059228

Nome del file originale: Botte 3.JPG

Citazione completa

"Galleria Storica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", catalogo 1991 - '92, Mantova 1991, Ed. Publi - Paolini
"Museo storico del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", catalogo 2004 a cura di Franco Bellini, Edizioni Tre Lune, Mantova 2004

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2016

Ente compilatore: Vigili del Fuoco Mantova

Nome: Vigili del Fuoco Mantova