

Carretto porta bidoni

Costruzione artigianale



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/IWA31-00105/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/IWA31-00105/>

CODICI

Unità operativa: IWA31

Numero scheda: 105

Codice scheda: IWA31-00105

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Vigili del Fuoco Mantova

Ente competente: S23

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: carretto porta bidoni

Parti e/o accessori: Carretto porta bidoni

QUANTITA'

Numero: 1

Quantità complessiva degli elementi: 1

Disponibilità del bene: reale

SOGGETTO

Identificazione: Carretto porta bidoni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 27333

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020030

Comune: Mantova

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: caserma

Denominazione: Caserma Gonzaga (ex)

Indirizzo: Largo Vigili del Fuoco, 1

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Galleria Storica Nazionale dei Vigili del Fuoco

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: si

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

COLLEZIONI

Denominazione: Associazione Storica

Specifiche e note: Raccolta dell' Associazione Storica Nazionale dei Vigili del Fuoco Mantova

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA SPECIFICA

Validità: post

Validità: ante

Motivazione cronologia: no

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Nome di persona o ente: Costruzione artigianale

Tipo intestazione: P

AMBITO CULTURALE

Denominazione: Costruzione artigianale

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: ferro verniciato, ferro

MISURE

Altezza: 117

Larghezza: 135

Lunghezza: 216

Peso: 250

Ingombro: 29.160

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto: Carretto porta bidoni o fusti di liquido schiumogeno tirato a mano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Ossidazione del metallo

Modalità di conservazione: tenere controllata umidità relativa dell'ambiente

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Vigili del Fuoco Mantova

Indirizzo: Viale Risorgimento, 16 - 46100 Mantova (MN)

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: ritrovamento fortuito

Nome: Associazione Storica Nazionale dei Vigili del Fuoco Mantova

Data acquisizione: 1991

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_SIW_IWA31-00105_IMG-0000057974

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: IWA31-00105-IMG0000057974

Nome del file originale: Carretto porta bidoni 1.jpeg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_SIW_IWA31-00105_IMG-0000057975

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: IWA31-00105-IMG0000057975

Nome del file originale: Carretto porta bidoni.jpeg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2019

Ente compilatore: Vigili del Fuoco Mantova

Nome: Vigili del Fuoco Mantova